


OPRAVA HAVAROVANÉ NÁDRŽE 201/H211B

SKLAD PHM TŘEMOŠNÁ

E FOTODOKUMENTACE



Z	5			D		J		
M	4			A		M		
Ě	3			T		É		
N	2			U		N		
A	1			M		O		
Vypracoval		ŠEVČÍK		Datum		06/2019		DVZS
Přezkoušel		FIDLER		Datum		06/2019		
E FOTODOKUMENTACE								IP-20-0202-E0003 Revize 0 List 1/4



POHLED NA NÁDRŽ




POHLED OD PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ



POŠKOZENÍ PLÁŠTĚ



POŠKOZENÍ PLÁŠTĚ



POŠKOZENÍ PLÁŠTĚ



ARMATURY V MEZIPROSTORU



ELEKTRO +SŘTP



ELEKTRO +SŘTP




REKUPERACE



PROTIEXPLOZNÍ POJISTKY



POŠKOZENÍ SHZ



SCHZ



SHZ



SHZ



SCHZ



SCHZ



DETEKCE PLYNU



NEFUNKČNÍ MĚŘENÍ TEPLoty