



STÁVAJÍCÍ (PRAVÉ) PROVEDENÍ



NOVÉ (LEVÉ) PROVEDENÍ



ÚPRAVY RAMENE:


RAMENO HORNÍHO PLNĚNÍ EMCO WHEATON TYP: E 0630

OTOČENÍ RAMENE Z PRAVÉHO NA LEVÉ PROVEDENÍ

– ROZSAH NUTNÝCH ÚPRAV STANOVÍ ODBORNÁ FIRMA ZAJIŠŤUJÍCÍ MONTÁŽ A SERVIS TĚCHTO ZAŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ.

RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL :		ČEPRO, a.s.		PIK s.r.o.		
HIP :		Ing. Borovička Jiří		Na Hrázi 781 / 15		
VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :		750 02 Přerov I - Město		
Šafář Jiří		Ing. Borovička Jiří		Czech Republic		
21.7.2015				Tel. +420 581 288 111		
				Web . www.pik.cz		
		21.7.2015		Email . : pik@pik.cz		
<div>AKCE : Rozšíření VL č.2 Mstětice o spodní plnění</div> <div>ČÁST : D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení</div> <div>SO/PS : PS190. Výdejní lávky - Rozšíření VL č.2</div> <div>PROF. DÍL : 01. Strojně technologická část</div> <div>PŘÍLOHA : ÚPRAVA RAMENE R 03</div>						
ZAKÁZK. ČÍSLO :		15048				
DATUM :		7 / 2015				
STUPEŇ :		DPS				
FORMÁT :		A3				
MĚŘÍTKO :		1:25				
MÍSTO :		Mstětice				
Č. PARÉ :		ARCH. ČÍSLO :				
		15048-DPS-D2-PS190-01-03-009				