


## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV	
STÁVAJÍCÍ SERVOFONON – ZRUŠIT	
STÁVAJÍCÍ KABELY ULOŽENÉ V EL.INST. TRUBCE – ZRUŠIT	
STÁVAJÍCÍ KABELY ULOŽENÉ V EL.INST. TRUBCE – ZRUŠIT	
STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ VÝVODY OK – ZACHOVAT	



**SOUSTAVA: 3NPE~50Hz,400V,TN-S**  
**OCHRANÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:**  
 – 411 : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
 DOPĹŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:  
 – 415.2 : DOPĹŇUJÍCÍ OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ

RELEASED

[illegible]

INVESTOR / OBJEDNATEL :	ČEPRO, a.s.	PIK s.r.o.
HIP :	Ing. Borovička Jiří	Na Hrázi 781 / 15 750 02 Pterov I - Město Czech Republic Tel. +420 581 286 111 Web. www.pik.cz Email. : pik@pik.cz
VYPRACOVAL :	KONTRÓLOVAL :	SCHVÁLIL :
Ing. Dohnal Roman	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan
28.1.2016		28.1.2016

AKCE :	ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úpravy na technologii
ČÁST :	D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení
SOPS :	03. Elektročást
PROF. DIL :	07. VÝKRESY PS360.2
PŘÍLOHA :	Dispozice obj. 360.2 - Stáčení AC
ZAKÁZK. ČÍSLO :	15084
DATUM :	12 / 2015
STUPEŇ :	DVZ
FORMÁT :	A3
MĚŘÍTKO :	1:100
MÍSTO :	Mstětice

Č. PARÉ :	ARCH. ČÍSLO :  15084-DVZ-D2-03-07-001
-----------	---