



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor

Č. j.: HSCB-4025-2/2020 UO-TA

Vážená paní
Ing. Jitka Sitárová
Mračnická 1054/2
102 00 Praha 10

Tábor 15. 10. 2020

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: mjr. Mgr. Tomáš Basík, telefon: 950 221 130, e-mail: prevence.ta@jck.lzscr.cz, Ev.č.: 680/Ba-2020, K č. j. -, ze dne 14. 09. 2020

Název stavby: Stavební úpravy FVE na střechách objektů sklad Smyslov

Místo stavby: parc. č. 1528, 1529, 1540, 1533/5; k. ú. Měšice u Tábora
Smyslov 23, 391 56 Tábor - Měšice

Stavebník: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha

Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ, číslo ČKAIT, datum:

Ing. Irena Vojáčková, ČKAIT - 0013071, 01/2020

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 09. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

nesouhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Stavební řízení, Ing. Irena Vojáčková, ČKAIT - 0013071, 01/2020)
- Technická zpráva (Stavební řízení, Ing. Miroslav Calda, 01/2020)

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO v návaznosti na ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení

vykazuje z hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, proto bylo vydáno nesouhlasné stanovisko. Byly zjištěny **zejména** následující nedostatky v návaznosti na ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci:

- odst. 2, písm. a): V požárně bezpečnostním řešení (dále jen „PBŘ“) zpracovaném a lednu 2020 je odkazováno na české technické normy, které jsou v současné době již novelizované.
- odst. 2, písm. b): V PBŘ není uveden popis stavby a umístění ve vztahu k okolní zástavbě, např. popis a využití objektů 620 skladovací blok olejů a 362 zastřešení stáčení TOL a MO nad kolejištěm - druh, třída nebezpečnosti a množství skladovaného oleje, technologie skladování, čerpání a stáčení v souvislosti s případným určením Ex zón pro vyhodnocení technologického zařízení uvažované stavby a zasahování požárně nebezpečného prostoru.
- odst. 2, písm. d): V PBŘ není dostatečně zhodnoceno zařazení stavby do změn staveb skupiny I podle čl. 3.3 b) 8) ČSN 73 0834 podle požárního zatížení.
- odst. 2, písm. f): V PBŘ nejsou vyhodnoceny stavební hmoty střešních pláštíků stávajících objektů - zasahování požárně nebezpečného prostoru, šíření požáru, užití třídy reakce na oheň kabelů uvažované stavby.

Předložená dokumentace není dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

plk. Ing. Petr Hojsák
ředitel Územního odboru Tábor
HZS Jihočeského kraje

