



ADRESY HLÍDÁNÍ VÝPADKŮ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE
 132.400/3-G3, HS 430 –porucha napájení 230V zdroje Z1.9
 132.400/3-G4, HS 431 –porucha akumulátorů zdroje Z1.9

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (EPS)	P. MAČKA <i>Mačka</i>	P. MAČKA <i>Mačka</i>	F. PAULÍNEK <i>Paulínek</i>
ČÍSLO	DATAUM	POPIS	NAPRAVIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

JINÉ <div style="text-align: center;"> <h1>ČEPRO, a.s. PRAHA</h1> <h1>SKLAD HNĚVICE</h1> </div>		<div style="text-align: center;">  </div>	
ČÍSLO	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	ZAKÁZKA	11924007P
VOZES	SO 810 A SO 811 – SKLADY ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA	ČÍSLO VÝKRESU	VÝKRES
INVESTOR	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/2, 170 00 PRAHA 7, HOŘEŠOVICE F. PAVLÍČEK <i>PAVLÍČEK</i>	26 REVIZE	1 1
PROJEKTOVATEL	F. PAVLÍČEK <i>PAVLÍČEK</i>	MĚŘÍTKO	1:100
PRODUKTOŘI	P. MAČKA <i>Mačka</i>	FORMAT	A0A4
KRESLIL	P. MAČKA <i>Mačka</i>	STUPEŇ	005